

Số: 2124/ CV-CANQ(PCCC)

Quận Ngô Quyền, ngày 30 tháng 5 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng;
- Phòng Giáo dục thường xuyên và Đại học- Sở GD và ĐT HP.

Ngày 25/3/2024 Công an quận Ngô Quyền nhận được công văn số 846/SGDDĐT- GDTX&ĐH ngày 25/3/2024 về việc đề nghị một số Trung tâm hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (Trung tâm) trên địa bàn nghiêm túc thực hiện kiến nghị của Công an quận Ngô Quyền (lần 2). Trong đó có yêu cầu các Trung tâm hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa không đảm bảo về PCCC nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Công an quận Ngô Quyền và báo cáo kết quả thực hiện về Công an quận Ngô Quyền trước ngày 26/4/2024.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn quận Ngô Quyền. Qua rà soát, theo dõi thì hiện nay trên địa bàn còn một số Trung tâm chưa thực hiện các kiến nghị của Công an quận cũng như yêu cầu của Sở GDĐT (có danh sách kèm theo).

Để đảm bảo an toàn PCCC đối với các Trung tâm hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn quận, Công an quận Ngô Quyền kính đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo có biện pháp xử lý đối với Trung tâm này (thu hồi quyết định cho phép hoạt động theo công văn số 846/SGDDĐT- GDTX&ĐH ngày 25/3/2024 của Sở giáo dục và Đào tạo).

Công an quận Ngô Quyền kính đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo quan tâm chỉ đạo.

Trân trọng cảm ơn./*ph*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND quận;
- Phòng PC07- CATP;
- Đ/c Trưởng công an quận (để báo cáo);
- Phòng giáo dục và đào tạo(để p/h);
- UBND các phường (để p/h);
- Lưu: VT, PCCC;

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN  
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN**



**Thượng tá Hoàng Anh Tuấn**

## Danh sách các trung tâm hoạt động ngoài giờ hành chính không đảm bảo về PCCC

TT	Tên Trung tâm	Tên doanh nghiệp đầu tư thành lập	Địa điểm hoạt động	Họ tên người đại diện	Các tồn tại	Cấp quản lý
1.	Trung tâm Anh ngữ RES	CT CP tập đoàn RES	CS1: 45 Trần Phú, phường Cầu Đất, NQ, HP	Nguyễn Thảo Thị	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên đội PCCC chưa được huấn luyện và đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định.</li> <li>- Chưa lắp đặt hệ thống thu lời chống sét cho tòa nhà theo quy định.</li> <li>- Chưa có cầu thang thoát nạn thứ hai theo quy định.</li> <li>- Cầu thang bộ trong nhà là cầu thang hở, không có buồng thang.</li> <li>- Chưa lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy theo quy định.</li> <li>- Năm 2022 không tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC theo quy định.</li> <li>- Năm 2022 không tổ chức tập huấn phương án chữa cháy định kỳ theo quy định.</li> <li>- Chưa bảo dưỡng phương tiện đã trang bị tại cơ sở theo quy định.</li> </ul>	Công an quận
2.	Trung tâm ngoại ngữ Enspire cơ sở Lê Hồng Phong	Chi nhánh Công ty TNHH phát triển công nghệ giáo dục Việt Nam tại Hải Phòng	Số 08A Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi, Phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, HP	Nguyễn Quỳnh Thúy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chưa xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ theo hướng dẫn tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.</li> <li>- Chưa xây dựng phương án CNCH theo quy định tại Nghị định 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ.</li> <li>- Chưa thành lập đội PCCC cơ sở.</li> <li>- Cửa ra vào buồng thang bộ là cửa nhôm kính, không phải cửa chống cháy cơ cấu tự đóng theo</li> </ul>	Công an quận

3.	Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Thanh Long	Công ty TNHH giáo dục Thanh Long	Số 8/71 Trần Phú, phường Cầu quận Quyền, thành phố Hải Phòng.	Hoàng Thị Bích	<p>quy định.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Một số phòng học không có đầu báo cháy.</li> <li>- Các bình chữa cháy chưa được bảo dưỡng theo quy định.</li> <li>- Chưa lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn trên đường nối thoát nạn theo quy định.</li> <li>- Các thành viên đội PCCC cơ sở chưa được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH theo quy định.</li> <li>- Cầu thang bộ trong nhà là cầu thang hở, không có buồng thang</li> </ul>	UBND phường Cầu Đất
4.	Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Trần Phú thuộc Công ty TNHH TM dịch vụ Kiều Vi	Công ty TNHH TM dịch vụ Kiều Vi	Số 24 đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng	Bà Phùng Thị Thiện; Chức vụ: Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chèn, chặn cửa thoát nạn (tại thời điểm kiểm tra lối thoát nạn từ hành lang tầng 2 ra cầu thang bộ trong nhà lắp đặt cửa nhôm kính, có các tủ sắt che chắn kín không đảm bảo thoát nạn theo quy định).</li> <li>- Không kiểm tra bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động, các bình chữa cháy xách tay định kỳ theo quy định.</li> <li>- Năm 2022, chưa đo kiểm tra điện trở hệ thống chống sét định kỳ theo quy định.</li> <li>- Chưa lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà theo quy định.</li> </ul>	Công an Quận
5.	Công ty CP giải pháp đầu tư giáo dục Du Học Việt	Công ty CP giải pháp đầu tư giáo dục Du Học Việt	số 34H đường Máy Tơ, phường Máy quận Quyền, TP Hải Phòng	Bà Nguyễn Thị Bích Nga – Chủ tịch hội đồng quản trị	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chưa Lập hồ sơ quản lý, theo dõi về PCCC theo quy định. Chưa Ban hành, niêm yết nội quy an toàn PCCC theo quy định.</li> <li>- Chưa Ban hành Quyết định thành lập Đội PCCC cơ sở theo quy định. Chưa Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho thành viên đội PCCC cơ sở theo quy định.</li> <li>- Chưa Xây dựng Phương án chữa cháy cơ sở</li> </ul>	Công an Quận

					theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chưa Xây dựng Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ.</li> <li>- Chưa Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ định kỳ theo quy định.</li> <li>- Chưa Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật PCCC theo quy định.</li> <li>- Chưa Lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn theo quy định.</li> <li>- Chưa Thiết kế, thi công cầu thang bộ trong nhà dùng để thoát nạn phải được đặt trong buồng thang kín chống nhiễm khói theo quy định.</li> <li>- Chưa Thiết kế thi công lối thoát nạn thứ hai tại các tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 của tòa nhà theo quy định.</li> <li>- Chưa Lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy theo quy định.</li> </ul>	
6.	Công ty TNHH dịch vụ tin học và giáo dục Bách Việt	Vincom Shophouse PG 01-18, số 01 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng	Ông Phạm Quang Việt – Chức vụ: Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cầu thang bộ trong nhà là loại cầu thang hở không có buồng thang. Công trình thiếu 01 cầu thang thoát nạn theo quy định.</li> </ul>	Công an Quận	
7.	Trung tâm nhật ngữ Hanami	Công ty cổ phần phát triển giáo dục	Số 432 Lạch Tray, Đường Giảng, Ngô	Đoàn Thị Thu Hòa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chưa bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy định kỳ theo quy định.</li> <li>- Các thành viên đội PCCC cơ sở chưa được cấp</li> </ul>	UBND phường



		Wecan	phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.		<ul style="list-style-type: none"> <li>cháy định kỳ theo quy định.</li> <li>3. Chưa xây dựng phương án cứu nạn cứu hộ theo quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính Phủ.</li> <li>4. Không tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định.</li> <li>5. Chưa kiểm tra, đo điện trở tiếp địa cho hệ thống thu lôi chống sét theo quy định.</li> <li>6. Chưa thiết kế, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động theo quy định.</li> <li>7. Chưa xây dựng phương án cứu nạn cứu hộ theo quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính Phủ.</li> <li>8. Cầu thang bộ trong nhà dùng để thoát nạn là loại cầu thang hở, không được đặt trong buồng thang kín chống nhiễm khói theo quy định tại QCVN 06:2010/BXD, làm mất tác dụng thoát nạn.</li> </ul>	Ủy ban nhân dân phường Đông Khê
11.	Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Chung Hương	Công ty TNHH Giáo dục Trí Khái	Số 447 lô 22, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền	Tiêu Như Hương	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Công trình không có cầu thang thoát nạn, các phòng học tại tầng 02 không đảm bảo lối thoát nạn theo quy định.</li> </ul>	Ủy ban nhân dân phường Đông Khê
12.	Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Chung Hương	Công ty TNHH Giáo dục Trí Khái	Số 508 lô 22, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền	Tiêu Như Hương	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Công trình không có cầu thang thoát nạn, các phòng học tại tầng 02 không đảm bảo lối thoát nạn theo quy định.</li> </ul>	Ủy ban nhân dân phường Đông Khê
13.	Địa điểm kinh doanh số 03	Công ty cổ phần đầu tư đào tạo Tessa	Số 52A Lô 27 Lê Hồng Phong,	Nguyễn Dung Hà	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Cơ sở không có cầu thang thoát nạn thứ hai theo quy định.</li> <li>2. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động theo</li> </ul>	Ủy ban nhân dân phường Đông Khê

			phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng				quy định. 3. Cầu thang bộ trong nhà là loại cầu thang hở không được đặt trong buồng thang kín chống nhiễm khói theo quy định.	
14.	Địa điểm kinh doanh số 04	Công ty cổ phần đầu tư đào tạo Tessa	Số 246 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng	Vũ Phương Anh			1. Cơ sở không có cầu thang thoát nạn thứ hai theo quy định. 2. Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động theo quy định. 3. Cầu thang bộ trong nhà là loại cầu thang hở không được đặt trong buồng thang kín chống nhiễm khói theo quy định.	Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre
15.	Trung tâm anh ngữ Mes	Công ty TNHH tư vấn phát triển giáo dục Hà Anh	Số 47(61 cũ)/258 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng	Nhữ Hà Phương			1. Công trình không có cầu thang thoát nạn thứ theo quy định. Các phòng học ngoại ngữ không đảm bảo lối thoát nạn theo quy định. 2. Cầu thang bộ trong nhà dùng để thoát nạn là loại cầu thang hở, không được đặt trong buồng thang kín chống nhiễm khói theo quy định. 3. Chưa thiết kế, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy theo quy định. 4. Chưa tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định. 5. Thành viên đội PCCC cơ sở chưa được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH.	Công an quận Ngô Quyền
16.	Trung tâm ngoại ngữ New Sky HP	Công ty TNHH giáo dục quốc tế Thành Ngọc	Số 221B, tổ 15, cụm 3, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng	Nguyễn Thị Ngọc Thịnh			1. Công trình không có cầu thang thoát nạn thứ theo quy định. Các phòng học ngoại ngữ không đảm bảo lối thoát nạn theo quy định. 2. Cầu thang bộ trong nhà dùng để thoát nạn là loại cầu thang hở, không được đặt trong buồng thang kín chống nhiễm khói theo quy định. 3. Chưa thiết kế, lắp đặt hệ thống báo cháy tự	Công an quận Ngô Quyền

					động, hệ thống cấp nước chữa cháy theo quy định. 4. Chưa tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định. 5. Thành viên đội PCCC cơ sở chưa được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH.	
17.	Nguyễn Duy Hải Phòng Piano	Công ty giải pháp Công nghệ Nguyễn Duy	Số 84 Lạch Tray, phường Lạch Tray, NQ, HP	Nguyễn Duy Văn	- Chưa thành lập đội PCCC cơ sở theo quy định. - Chưa xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở theo quy định. - Chưa xây dựng phương án cứu nạn cứu hộ của cơ sở theo hướng dẫn tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ. - Chưa lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn tại chiếu nghỉ cầu thang các tầng và cửa ra vào của trung tâm	UBND phường
18.	Trung tâm ngoại ngữ ASV	CT Cổ phần giáo dục và đào tạo ASV	388 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, HP	Nguyễn Trung Kiên Phạm Thị Phi Khanh	- Chưa bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy định kỳ theo quy định. - Các thành viên đội PCCC cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định. - Thiểu 01 lối thoát nạn. Cầu thang bộ thoát nạn trong nhà là loại hở, không có cửa ngăn cháy, chống nhiễm khói.	Công an quận
19.	Trung tâm luyện chữ đẹp Thanh Tân	CT TNHH đầu tư phát triển giáo dục Quỳnh Mai	Số 34/37 An Đà, phường Đằng Giang, quận NQ, HP	Đỗ Thị Tân	- Thiểu 01 lối thoát nạn. Cầu thang bộ thoát nạn trong nhà là loại hở, không có cửa ngăn cháy, chống nhiễm khói. - Không xuất trình được hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC - Nhân viên làm việc tại cơ sở chưa được tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH	UBND phường
20.	Công ty TNHH Thái		Lô 14 khu nhà ở	Bà Nguyễn Bích Ngân	- Cầu thang bộ trong nhà là loại cầu thang hở không có buồng thang. Tại các tầng thiểu 01	UBND Phường



	Dương Nam nhánh Phòng	Việt Chi Hải		Nguyễn Trãi (số 55 đường Nguyễn Trãi), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng				
21.	Địa điểm kinh doanh	Công ty TNHH dịch vụ giáo dục Trí Tuệ Việt		số 5/56 đường Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng	Bà Phạm Thị Thanh – Chức vụ: Giám đốc		- Cầu thang bộ trong nhà là loại cầu thang hở không có buồng thang. Tại các tầng thiếu 01 lối thoát nạn theo quy định.	UBND Phường
22.	Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Hà Anh	Công ty TNHH đào tạo giáo dục Hà Anh		số 4 ngõ 23 đường Nguyễn Bình, phường Quốc Đông Quận Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng	Bà Phạm Thị Thu Hải; Chức vụ: Giám đốc		- Thành viên Đội PCCC cơ sở chưa được huấn luyện và đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định. - Cầu thang bộ trong nhà là loại cầu thang hở không có buồng thang. Tại các tầng 2, tầng 3 thiếu 01 lối thoát nạn theo quy định. - Chưa tổ chức thực tập phương án chữa cháy định kỳ theo quy định.	UBND Phường
23.	Trung tâm anh ngữ quốc tế GiGi - Địa điểm kinh doanh số 3			số 243 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô	Bùi Mạnh Hiếu		- Thiếu 01 cầu thang bộ thoát nạn. Cầu thang bộ thoát nạn trong nhà là loại hở, không có buồng thang.	

<p>Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ thương mại Minh Khôi</p>	<p>Quyền, thành phố Hải Phòng</p>	<p>Số 08/209 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.</p>	<p>Nguyễn Thị Thu Hàng</p>	<p>1. Cơ sở không có cầu thang thoát nạn theo quy định. 2. Cầu thang bộ trong nhà là loại cầu thang hở không được đặt trong buồng thang kín nhiệm khối theo quy định. 3. Các thành viên đội PCCC cơ sở chưa được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC theo quy định. 4. Chưa tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định. 5. Chưa lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn theo quy định.</p>	
<p>24.  Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Hoa Phượng Đỏ</p>	<p>Tư nhân</p>	<p>Số 566 Lô 22 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.</p>	<p>Vũ Văn Lợi</p>	<p>1. Cơ sở không có cầu thang thoát nạn theo quy định. 2. Cầu thang bộ trong nhà là loại cầu thang hở không được đặt trong buồng thang kín nhiệm khối theo quy định. 3. Các thành viên đội PCCC cơ sở chưa được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC theo quy định. 4. Chưa tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định.</p>	
<p>25.  Trung tâm tư vấn và phát triển khoa học tâm lý — giáo dục chuyên ngành</p>	<p>Tư nhân</p>	<p>Số 566 Lô 22 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.</p>	<p>Vũ Văn Lợi</p>	<p>1. Cơ sở không có cầu thang thoát nạn theo quy định. 2. Cầu thang bộ trong nhà là loại cầu thang hở không được đặt trong buồng thang kín nhiệm khối theo quy định. 3. Các thành viên đội PCCC cơ sở chưa được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC theo quy định. 4. Chưa tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định.</p>	